



«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «УК Кузьминки»

Евсютин А.А.

АКТ № 2/206

г.Москва

«15» июня 2017г.

Комиссия в составе: инженера по эксплуатации ООО «УК Кузьминки» - Макайкиной Г.С.,  
мастера участка ООО «УК Кузьминки» – Грязева И.Н., собственника кв.№ 11 – Савиной Т.В.

Произвели обследование квартиры № 114  
ул. Фёдора Полетаева на предмет выявления причин аварии и описания  
повреждений жилого помещения, вызванных аварией.

Проверкой на месте установлено, что « 15 » июня 2017 г.

1) В результате проведено комиссионное обследование кв. № 114 по заявлению жителя от  
07.06.2017г. В квартире № 114 прорыв трубы, лопнул сгон в техническом шкафу на стояке ГВС.  
Заявка № 78 от 06.06.2017 года на ОДС № 4 в 22:01. В квартире № 114 залиты коридор,  
санузел, комнаты, кухня. 09.06.2017 года в 16:00 выполнены работы по замене участка трубы  
диаметром 32 со сваркой на стояке ГВС. Течь устранена. Стояк включён. Заявка выполнена.

2) Жилому помещению (квартира № 114) нанесены следующие повреждения:  
**Совмещенный санузел S = 2,2м<sup>2</sup>** имеются следы залития на потолке S = 2,2м<sup>2</sup> (потолок  
натяжной - прорывы от напора воды) в местах крепления светодиодных ламп, имеются следы  
залития на стене совмещенной с коридором S = 0,3м<sup>2</sup>. Дверь-купе – дверное полотно разбухло и  
не имеет плотного притвора.

**Коридор S = 6,5м<sup>2</sup>** - имеются следы залития на потолке (потолок натяжной - прорывы от напора  
воды) в виде желтых разводов и потёков S = 1,5м<sup>2</sup> в коридоре слева от входной двери имеются  
следы залития S = 1,5 м<sup>2</sup> на стене, совмещенной с комнатой S = 12,6м<sup>2</sup>, имеются шелушение и  
отслоение окрасочного слоя (краска водоземлюсион-ная). Напольное покрытие – ламинат.  
Ламинат разошёлся в местах стыков.

**Комната S = 12,6м<sup>2</sup>** имеются следы залития в виде желтых разводов и потёков на стене  
совмещенной с коридором S = 1,2м<sup>2</sup>, имеются следы залития S = 0,9 м<sup>2</sup> на стене, совмещенной с  
комнатой S = 10 м<sup>2</sup>. Напольное покрытие – ламинат. Имеется расслоение ламината в местах  
стыков по всей площади комнаты. Дверь-купе – дверное полотно разбухло и не имеет плотного  
притвора.

**Комната S = 10,0м<sup>2</sup>** - имеются на потолке (потолок натяжной - прорывы от напора воды) следы  
залития S = 10,0м<sup>2</sup>, имеются следы залития на стене совмещенной с комнатой S = 12,6м<sup>2</sup>.  
Напольное покрытие – ламинат. Ламинат разошёлся в местах стыков. Дверь-купе – дверное  
полотно разбухло и не имеет плотного притвора.

**Кухня S = 9м<sup>2</sup>** – имеются на потолке (потолок натяжной - прорывы от напора воды) следы  
залития S = 9,0м<sup>2</sup>, имеются следы залития в виде желтых разводом и потёков S = 1,28 м<sup>2</sup> на стене  
совмещенной с санузлом, имеются следы залития S = 0,6м<sup>2</sup>.

В следствии залития на работают 2 светодиодные лампы.

Подписали: инженер ООО «УК Кузьминки» Макайкина Г.С.  
мастер участка  
ООО «УК Кузьминки» Грязев И.Н.  
Собственник кв. № 11 Савина Т.В.